

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Главный специалист  
ГБУ «Управление общежитиями  
СПО ПК» Для  
Карандашова С.Г.  
«09» 11 2023 г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»  
1.2. Адрес объекта: Пермский край, город Соликамск, ул. Калийная, д. 127  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2611,2 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального не планируется

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» (ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Пермский край, город Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.21 телефон/факс (342) 259-25-23, (342) 201-32-01. E-mail: info@uork.permkrai.ru  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание): от 05.08.2021 59-ББ №647306; выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок): от 07.08.2013 -59 БГ №6 951459.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Министерство образования и науки Пермского края. 614006 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14, тел. (342)217-79-33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  
Образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях, обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 210

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на ул. Калийной, расстояние – около 200 метров от автобусной остановки, время в пути 4 минут; до остановки ул. Набережной, расстояние — около 600 метров от автобусной остановки, время в пути 10 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м, 600 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин, 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После

обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
Главный специалист  
ГБУ «Управление  
общежитиями СПО ПК»  
Карандашова С.Г.

« 09 » 11 2023г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, город Соликамск, ул. Калийная, д. 127
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2611.2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального не планируется

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» (ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Пермский край, город Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.21 телефон/факс (342) 259-25-23, (342) 201-32-01. E-mail: info@uork.permkrai.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание): от 05.08.2021 59-ББ №647306;  
выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок): от 07.08.2013 -59 БГ №6 951459.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614006 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14, тел. (342)217-79-33

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях, обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 210

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до Автобусной остановки на улице Калийная, Набережная,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м, 600 м,

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин, 10 мин,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект доступен условно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не определен.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 09 » 11 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 09 » 11 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

главный специалист С.Г. Карандашова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**Комиссия**

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

заведующий общежитием Е.В. Вятчинова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по УМР Ю.Ш. Сушенцева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист обслуживающей организации А.В. Жерин

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Главный специалист  
ГБУ «Управление общежитиями  
СПО ПК» Карандашова  
С.Г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»

1.2. Адрес объекта: государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4-х этажей, 2611,2 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024, капитального не планируется*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» (ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» )

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Пермский край, город Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д.21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: сфера образования

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на улице Калийная, расстояние — около 200 метров, от автобусной остановки, время в пути 4 минуты; доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на



улице Набережная, расстояние – около 600 метров от автобусной остановки, время в пути 10 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м., 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин., 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая*, *тактильная*, *визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект социальной инфраструктуры доступен для ДЧ-В.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	технические решения невозможны — ограничения

	пути эвакуации)	альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ не определен.

в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. Согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: - нет

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта): - нет

4.4.5. другое

### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.  
3. Путей движения в здании на 1 л.  
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Члены комиссии:

главный специалист С.Г. Карандашова \_\_\_\_\_


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заведующий общежитием Е.В. Вятчанинова \_\_\_\_\_


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

специалист по УМР Ю.Ш. Сушенцева \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

специалист обслуживающей компании А.В. Жерин \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

---

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 11 2023 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да	24	1	Отсутствует автоматическое открывание дверей	К, О	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да			Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие.	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Да		1	Путь не обозначен тактильным покрытием	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным покрытием	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Да		2				
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ фото	

Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В		1	Не нуждается
--	------	--	---	--------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступно полностью для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 11 2023 г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1				
2.2	Пандус (наружный)	есть		2				
2.3	Дверь (входная)	есть		3	Дверные пороги превышают 0,014 м; Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К	Установить доводчик с задержкой закрывания дверей, привести пороги в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Тамбур	есть		4	Глубина тамбура менее чем 2.3 м.	К	Увеличить глубину тамбура до 2.3 м.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане		(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДУ		3	нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание доступен условно.



**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Присутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут обозначен знаками. Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН,	С, СВ, К, О, Г	не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7,8	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил	С	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3	Имеются двери, не соответствующие по размеру, пороги в некоторых дверях выше 0,014 м.	К, О, С	Поменять двери	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7				
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		7,8	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 11 2023 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы

				обслуживания
--	--	--	--	--------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) временно недоступно

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		9	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К, О, С,	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		11	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К, О, С,	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9	технические решения невозможны — ограничения альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны условно.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства информации доступны для МГН	К, С, Г	не требуется	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют индукционные информационные системы, Звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности	К, С	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				С	не требуется	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-В			Не нуждается
-------------------------------	------	--	--	--------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступна всем.



Результаты фотофиксации на объекте

рис 1.



рис 2.



рис 3.



рис 4.



рис 5.



рис 6.



рис.7



рис 8.





рис 9.



рис 10.










рис 11.




План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании общежития



расположенного по адресу г. Соликамск ул. Калийная,127



№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	<b>Информационное обеспечение по основному входу</b>		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания	Установить у входной двери	
1.2	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м	
1.3.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м	


1.4	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	
1.5.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	
1.6.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачи информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.7.	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)	
1.8.	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.	

	<p>слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.</p> <p>С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах.</p>		
1.9.	<p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м</p>	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.	
2	<p><b>Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН</b></p>		
2.1	<p>Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному</p>	СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	

	<p>ремонту и приспособляемых зданий, и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.</p> <p>В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударпрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.</p> <p>В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.</p> <p>В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.</p>		
2.2	<p>Оборудовать здание пандусом/ привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям.</p> <p>Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать</p>	П.6.2.9 СП 59.13330.2016	

	<p>уклон пандуса до 1:10 (10%).</p> <p>Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.</p>		
2.3	<p>Установить поручни, имеющие безопасную конструкцию.</p> <p>Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.</p> <p>Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.</p>	П.6.2.11 СП 59.13330.2016	  
3	<p><b>Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.</b></p>		

3.1	<p>Установить тактильную плитку и цветное обозначение перед началом лестницы и преград.</p> <p>Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016	
3.2	<p>При наличии более чем одного этажа здания или подвала, к которому должен быть обеспечен доступ МГН, в ОСИ должен быть мобильный подъемник.</p> <p>Пример: Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" PPP</p>	П. 5.2.13 СП 59.13330.2016	
3.3	<p>На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.</p>	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016	
4	<p><b>Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений</b></p>		

<p>4.1</p>	<p>Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.</p> <p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений,</p>	<p>П. 6.3. СП 59.13330.2016</p>	
------------	--	---------------------------------	---



включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.

В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.

В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.

Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова

	должна быть оборудована дополнительным шнурком.		
5	<b>Парковка для МГН</b>		
5.1	<p>Выделить место для парковки автотранспорта МГН.</p> <p>На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 100 включительно... 5%, но не менее одного места;</li> <li>- от 101 до 200..... 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;</li> <li>- от 201 до 500..... 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;</li> <li>- 501 и более..... 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.</li> </ul> <p>Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на</p>	<p>П.5.2. СП 59.13330.2016</p>	

<p>вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.</p> <p>Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.</p>		
---	--	--